

1. Usvojiti odgovarajuću razmjernu i nacrtati radionički crtež mašinskog dijela prikazanog na slici. Radionički crtež treba da sadrži izgled dijela u pogledu spreda, odozgo i sa lijeve strane sa potrebnim brojem presjeka. Gabaritne dimenzije mašinskog dijela, izrađenog livenjem, su 280 mm x 200 mm x 120 mm. Radionički crtež nacrtati olovkom na hamer papiru formata A2 i u elektronskom obliku korišćenjem programa AutoCAD. Usvojiti nedostajuće dimenzije, kvalitet obrade površina, tolerancije dužinskih mjera i tolerancije položaja. (4 boda).

