

Szica pribarava se vertikalnu projekciju prenosnika, kome se dovodi snaga od elektromotora putem košnog prenosa, a zatim se sa njegovoj vijke predaje preko zupčastih parova 3-4, 3-5 i 6-7 ravninu masinama. Rad masina je ravnometren i bez udara ($k_a=1$). Sa košnikom k2, 60% snage se predaje na zupčanik 3. Sa zupčaniku 3 80% snage se predaje zupčaniku 4. Potrebno je:

- (1) Odrediti potrebnu snagu elektromotora
- (2) Odrediti stepen stvarnosti putem razvorenja gokova zupčanika 3.


Poznato je:

Zupčanici 3-4-5 $Z_3 = 18; Z_5 = 36; m_n = 4 \text{ mm}; \eta_{3-4} = 0,96; \alpha_n = 20^\circ;$
 $\eta_4 = 80 \text{ min}^{-1}; \eta_{5-5} = 0,96; T_4 = 180 \text{ Nm}$
 $x_3 = x_4 = x_5 = 0; \rho = 14^\circ; Z_E \cdot Z_B = 1,2; k_r \cdot k_{H\alpha} \cdot k_{HP} = 1,35$
 $b_3 = 60 \text{ mm}; IT8; Z_{HT} \cdot Z_L \cdot Z_x = 1,5$
 Zupčanici 3,4 i 5 su iste vrlošć. Materijal zupčanika je Č4732 (42CrMo4)

Prenosni par 6-2 $m = 4 \text{ mm}; i_{6-2} = 16; Z_2 = 32; \eta_{6-2} = 0,71$

Košnji par k1-k2 $\eta_k = 0,97; n_{EM} = 200 \text{ min}^{-1}; i_k = 3,5; d_1 = 80 \text{ mm}$

Gubici u spojnicima se zanemaruju.




MF BL
 MF BG
 FIN KG
 MF IS

Na slici je prikazan reduktor kod kog se pogon ostvaruje pomoću elektromotora EM1 i EM2 koji imaju istu snagu. Putem spojnice S3 na radnu mašinu RM prenosi se obrtni moment $T=1500 \text{ Nm}$, pri čemu radna mašina radi sa uverenim udarima.

- Odrediti potrebnu snagu i učestanost obrtanja elektromotora EM1 i EM2 ako je broj obrtaja spojnice S3 $n_{S3}=120 \text{ min}^{-1}$. Gubici u spojnicama se zanemaruju.
- Nacrtati šemu opterećenja vratila II u dve međusobno upravne ravni i dijagram momenta uvijanja
- Dimenzionisati vratilo II na mestu zupčanika 2 ako je vera vratila i zupčanika ostvarena pomoću klina bez nagiba. Materijel vratila je 34CrMo4 (Č4731). Usojiti stepen sigurnosti $S=2$.

Ostali podaci:


$\ell_1 = 80 \text{ mm}$; $\ell_2 = 120 \text{ mm}$; $\ell = 200 \text{ mm}$
 Podaci vezani za cilindrične zupčaste parove sa kosim zupčima:
 $z_1 = z_{1'} = 21$; $z_2 = 40$; $x_1 = x_{1'} = x_2 = 0$; $\alpha_h = 20^\circ$; $\beta = 12^\circ$; $m_h = 3 \text{ mm}$
 $\eta_{1-2} = \eta_{1'-2} = 0,98$.
 Podaci vezani za pužni par:
 $z_3 = 1$; $z_4 = 20$; $q = 8$; $\eta_{3-4} = 0,72$, $\alpha_h = 20^\circ$, $M = m_h = m_s = 8 \text{ mm}$



MF BL
 MF BG
 FIN KG

MF IS

1



Na konzoli se nalazi blok mase $m = 5000 \text{ kg}$ koji je vezana pomoću 4 nepodesena zavrtinja M40 za podlogu, potrebno je:

- Definisati položaj najopterećenijeg zavrtinja i odrediti vrijednosti sile pritезanja u njemu, tako da stepen sigurnosti protiv klizanja bude $S\mu = 1,25$
- Provjeriti stepen sigurnosti veze za slučaj rasporeda zavrtnjeva na sljedići
- Odrediti potreban moment pritезanja zavrtanske veze

Materijal zavrtinja je 8.8, navoj izrođen valjanjem, kontakt konzole i podloge ostvaruje se preko grubo obrođenih suvih površina, koeficijent trenja u navojnom paru $\mu = 0,12$.

MF BL
MF BG
FIN KG
MF IS

[Handwritten signatures and initials over the text]