



# • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Metalurško-Tehnološki fakultet  
Univerzitet Crne Gore

Prof. dr Darko Bajić  
2018.


- Zadatak Inženjera grafike je da se kroz crtež ili sklop crteža u potpunosti jednoznačno definiše oblik, funkcija, veličina, vrsta obrade, materijal, kvalitet i ostale bitne karakteristike mašina, aparata, uređaja i njihovih dijelova (elemenata).
- Tehnička dokumentacija (Inženjerska grafika) koristi principe nacrtne geometrije za prikazivanje prostornog elementa u ravni crteža, kombinovano sa propisima datim kroz nacionalne i internacionalne standarde.
- Oblik mašinskog elementa (dijela) se prikazuje na crtežu projiciranjem - prikaz trodimenzionalnog elementa u ravni (papira).



## VRSTE PROJEKTOVANJA

Pod projektovanjem podrazumijevamo postupke prikazivanja trodimenzionalnih predmeta u dvodimenzionalnoj ravni – LIST PAPIRA (ovim je obuhvaćeno i prikazivanje tačke, prave, ravni i prostornih oblika).



Ako se kroz neku tačku **A** u prostoru, postavi projekcijski zrak, tada će projekcija ove tačke u projekcijskoj ravni biti određena prodorom ovog zraka kroz istu ravan.




## Centralno projiciranje - perspektiva

MEST EN ISO 5456-4:2011 - Tehnički crteži - Metode projekcija - Dio 4:  
Centralna projekcija


- ✓ Centar projiciranja je tačka – izvor svjetlosti ili zraka.
- ✓ Veličina centralne projekcije predmeta zavisi od međusobnog položaja projekcijske ravni, predmeta projiciranja i centra projiciranja (izvor).
- ✓ Projekcijski zraci se sijeku u jednoj tački (izvor).





Sve ivice objekta u projekcijskoj ravni prikazuju se sa određenim skraćenjem ili izduženjem.


- ✓ Projekcija predmeta se dobija spajanjem projekcija njegovih tačaka istim redosledom kojim su spojene na predmetu.




Igra sjenki

## Paralelno projiciranje



Kod su projekcijski zraci međusobno paralelni dobija se paralelna projekcija.




Udaljenost Sunca kao centra projiciranja od objekata na Zemlji je velika – smatramo da su sunčevi svjetlosni zraci paralelni.



Sve ivice objekta koje leže u ravnima paralelnim sa projekcijskom ravni prikazuju se u stvarnoj dužini, a ostale ivice sa određenim skraćenjem.



Ortogonalno projiciranje




Koso projiciranje

Sve ivice objekta koje leže u ravnima paralelnim sa projekcijskom ravninom prikazuju se u stvarnoj dužini, a ostale ivice sa određenim skraćenjem.



## Ortogonalno projiciranje

MEST EN ISO 5456-2:2011 - Tehnički crteži - Metode projekcija - Dio 2:  
Ortogonalni prikaz


- ✓ Projekcijski zraci su pod pravim ugлом u odnosu na projekcijsku ravan.
- ✓ Evropski standard - objekat čije vršimo projiciranje nalazi se između posmatrača (izvor projekcijskog zraka) i projekcijske ravni.
- ✓ Američki standar - projekcijska ravan se nalazi između posmatrača i objekta.



- A – pogled sprijeda (glavni pogled)
- B – pogled odozgo
- C – pogled sa lijeva
- D – posled sa desna
- E – pogled odozdo
- F – pogled straga




Evropski




Američki


- ✓ Kod ove projekcije koristi se **pravougli lijevi dekartov koordinatni sistem (Oxyz)**.
- ✓ Sa tri međusobno upravne ravni, prostor je podijeljen na osam oktanata.




H – horizontalna ravan  
V - vertikalna (frontalna) ravan  
P - profilna ravan

Važno je objekat ili predmet postaviti tako da su njegove glavne ili gabaritne ivice paralelne sa osama x, y i z.






## Prikaz ortogonalnih projekcija u ravni




Osnovno pravilo:

- prva i druga projekcija na istoj vertikali ( $x$  – koordinata),
- druga i treća projekcija na istoj horizontali ( $z$ - koordinata),



Postoji 6 pogleda na objekat, a koristimo tri (A, B i C).





### Karakteristike ortogonalnog projiciranja:

- ✓ Ivica u ravnima paralelnim projekcijskoj ravni se prikazuje u pravoj veličini.
- ✓ Duži (ivice objekta) upravne na projekcijsku ravan prikazuju kao tačka.
- ✓ Površine upravne na projekcijsku ravan prikazuju se kao duži.


### Kako izabrati pogled elementa:

- ✓ Glavni pogled (pogled sprijeda) treba da sadrži što više podataka o obliku, dimenzijama, tolerancijama, ...
- ✓ Glavni pogled treba da sadrži što manje nevidljivih (zaklonjenih) ivica.
- ✓ Glavni pogled treba da bude položaj pri izradi ili primjeni.


### Kako izabrati pogled sklopa:

- ✓ Da sadrži što više dijelova u presjeku sa prikazom međusobnih položaja i veza.
- ✓ Da to bude položaj kod primjene.



- ✓ U nekim slučajevima, potrebno je da se predmet prikaže u nekom izgledu koji odstupa od osnovnih.
- ✓ Strelicom naznačiti posebni pogled, a kod odgovarajućeg izgleda tekstrom naznačiti iz kog je pogleda dobijen.




- ✓ Prikazivanje pojedinih detalja – primjena djelimičnog pogleda.
- ✓ Po pravilu u tom pogledu se ne crta cio predmet, već samo detalj važan za taj pogled.





## Primjer ortogonalnog projiciranja







A – pogled sprijeda (glavni pogled)  
II projekcija








B – pogled odozgo  
I projekcija







C – pogled slijeva  
III projekcija












## Primjer














# AutoCAD





Komandna linija:

Cjelokupna komunikacija sa AutoCAD software se odvija preko komandne linije.

Statusna linija:

- Prikaz koordinata položaja kursora u radnom prostoru (F6)
- Korak (*SNAP*, F9)
- Mreža (*GRID*, F7)
- Crtanje pod uglom od  $90^\circ$  (*ORTHO*, F8)
- Polarne koordinate (*POLAR*, F10)
- Precizni izbor tačke (*OSNAP*, F3)
- Praćenje izabrane tačke (*OTRACK*, F11)
- Prikaz debljine linija (*LWT*)

## Upotreba – funkcija miša

Lijevi taster:

- Izbor menija ili komandi
- Određivanje položaja elemenata
- Selekcija elemenata

Desni taster:

- Istu funkciju kao *Enter* sa tastature
- Otvaranje pomoćnog padajućeg menija

Srednji taster ili točkić:

- Uvećanje ili smanjenje prikaza




Aktivacija komande:

- Sa padajućeg menija
- Sa palete komandi
- U komnadnoj liniji kucamo naziv komande ili njene skraćenice i pritiskom na *ENTER*
- Ponavljanje poslednje komande pritiskom na *ENTER*

## O komandama

- Završetak komante – pritisak na taster ENTER
- Prekidanje komande - pritisak na taster Esc
- Poništavanje komande - pritiskom na Undo
- Vraćanje komande - pritiskom na Redo
- Postoji set komandi (prozirnih) koje se mogu aktivirati u toku izvršenja neke druge.
- Prozorne komande: *Snap, Grid, Layer, Zoom...*



Čuvanje crteža:



- Crtež se čuva na željenoj lokaciji (folderu)  
**File - Save** u okviru za dijalog **File name** ukucati naziv crteža i aktivirati taster **Save**
- Ukoliko je potrebno crtež sačuvati u nekom drugom obliku fajla ili drugoj verziji AutoCAD-a  
**File - Save As** u okviru za dijalog **Files of type** izabrati željeni oblik datotek i aktivirati taster **Save**


## Podešavanje parametara crteža – komanda *Units*

- Parajući meni **Format – Units**




## Definisanje radne površine

- Parajući meni **Format – Drawing Limits**
- U komandnoj liniji figuriše poruka: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000> Enter  
Specify uper right corner < 210.00,297.00> Enter



Podkomande ON/OFF nam omogućuju:

- **ON** - uključuje se kontrola granica crteža i nije moguć izbor tačka ili tačaka van definisanih granica



- **OFF** – isključuje kontrolu i moguć je izbor tačke ili tačaka van definisanih granica.


## Značenje zagrada u komandnoj liniji

[ ] - ponuđena opcija ili više njih međusobno razdvojenih čiji izbor vršimo kucanjem u komandnoj liniji preko tastature skraćenicu koja je označene velikim slovima u nazivu opcije (podkomande)

<> - podrazumjevana (po difoltu) brojna vrednost ili opcija, čiji se izbor potvrđuje pritiskom na taster ENTER

## Definisanje položaja tačke u 2D koordinatnom sistemu AutoCAD-a


Pravougli Dekartov koordinatni sistem



Položaj tačke:

- Apsolutne koordinate u odnosu na koordinatni početak –  $x,y$
- Relativne koordinate u odnosu na poslednju definisaniu tačku -  $@x,y$

## Polarni koordinatni sistem




Položaj tačke:

- Apsolutne koordinate u odnosu na koordinatni početak –  $\rho < \varphi$
- Relativne koordinate u odnosu na poslednju definisanu tačku - @  $\rho < \varphi$

## Komande za crtanje -DRAW

Pozivanje komandi :

- ✓ Sa palete Draw
- ✓ Sa padajućeg menija Draw



## Komanda za crtanje - LINE



Mogućnost crtanja:

- Duž – zadaje se početna i krajnja tačka
- Izlomljena duž - zadaje se početna i krajnja tačka prvog segmenta i krajnja tačka svakog sledećeg segmenta; prva tačka sledećeg segmenta je krajnja tačka prethodnog segmenta (duži)

Mogućnosti komande:

*Specify next point or [Close/Undo]:*

- Podkomanda **Close** omogućava povezivanje krajnje tačke poslednjeg segmenta (duži) sa početnom tačkom prvog segmenta (duži).
- Podkomanda **Undo** poništava poslednji nacrtani segment (duž)

## Komanda za crtanje – CONSTRUCTION LINE



Crtanje prave zadavanjem dvije tačke koje pripadaju duži.

Mogućnosti komande:

**XLINE Specify a point or [Hor Ver Ang Bisect Offset]:**

- Podkomanda **Hor** omogućava crtanje horizontalne prave.
- Podkomanda **Ver** omogućava crtanje vertikalne prave.
- Podkomanda **Angl** omogućava crtanje prave pod proizvoljnim uglom
- Podkomanda **Offset** omogućava crtanje prave paralelno nekoj duži ili pravoj na zadatom rastojanju.