


INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA


Studijski program Mehatronika
III SEMESTAR
Nastavni fond: 2+2

DOMAĆI ZADACI
- II dio -

1. zadatak:

- Koristeći metodu "korak po korak" za dati dijagram stanja uraditi principijelnu pneumatsku šemu upravljanja po metodi korak-po-korak.



2a. zadatak: Obrada kućišta kamere

- Kada se aktivira prekidač (taster), kućište za kameru se premješta iz magacina u obradnu stanicu dvoradnim cilindrom (A) i priteže se.
- Zatim drugi dvoradni cilindar (B) priteže kućište pod uglov od 90° u odnosu na prvi cilindar. Završenu akciju stezanja signalizira granični razvodnik.

2a. zadatak: Obrada kućišta kamere

- Kada je obrada kućišta na mašini završena, drugi prekidač (taster) se ručno aktivira. To prouzrokuje neprigušene povratne hodove oba cilindra u obrnutom redosledu. (*Pazite: treba da postoji oba signala: i od graničnog razvodnika cilindra B i od ručno aktiviranog prekidača.*)
- Projektovati upravljačku šemu po metodi korak-po-korak.


2b. zadatak: Obrada kućišta kamere

- Kada se aktivira prekidač (taster), kućište za kameru se premješta iz magacina u obradnu stanicu dvoradnim cilindrom (A) i priteže se.
- Drugi dvoradni cilindar (B) priteže kućište pod uglom od 90° u odnosu na prvi cilindar. Regulator pritiska stezanja je podešen na $p=4\text{bar}=400\text{kPa}$. Završenu akciju stezanja signalizira pneumatski granični razvodnik.

2b. zadatak: Obrada kućišta kamere

- Kada je obrada kućišta na mašini završena, drugi prekidač (taster) se ručno aktivira. To prouzrokuje neprigušene povratne hodove oba cilindra u obrnutom redosledu.
- Projektovati upravljačku šemu po metodi korak-po-korak.

3. zadatak: Bušilica



3a. zadatak: Bušilica

- Metalni kutijasti radni komadi se prenose iz magacina u bušilicu (mašinu) pritežu se, obrađuju i izbacuju.
- Horizontalno postavljeni dvoradni cilindri sa prigušenjem pri odzračivanju (A) guraju radne komade iz gravitacionog magacina u položaj ispod burgije i drže ga stegnutog uz fiksnu stopu. Kada se postigne stezanje (granični prekidač), burgija se pomoću cilindra (B) sa prigušenjem spušta i vrši bušenje. Poslije dostizanja dubine bušenja, podešive preko ventila sa rolerskom polugom, očekuje se neprigušeni povratni hod.

3a. zadatak: Bušilica

- Završetak povrtnog hoda (B) prouzrokuje izbacivanje radnog komada pomoću jednoradnog cilindra (C). Zatim počinje brzi povratni hod. U uvučenom položaju se aktivira ventil sa rolerskom polugom; njegov signal se može iskoristiti za novi ciklus.
- Upravljački sistem se pokreće pritiskom na START prekidač.
- Projektovati upravljačku šemu po metodi korak-po-korak.

3b. zadatak: Bušilica

- Metalni kutijasti radni komadi se prenose iz magacina u bušilicu (mašinu) pritežu se, obrađuju i izbacuju.
- Horizontalno postavljeni dvoradni cilindri sa prigušenjem pri odzračivanju (A) guraju radne komade iz gravitacionog magacina u položaj ispod burgije i drže ga stegnutog uz fiksnu stopu. Regulator pritiska stezanja je podešen na $p=4\text{bar}=400\text{kPa}$. Kada se postigne stezanje (granični prekidač), burgija se pomoću cilindra (B) sa prigušenjem spušta i vrši bušenje. Poslije dostizanja dubine bušenja, podešive preko ventila sa rolerskom polugom, očekuje se neprigušeni povratni hod.

3b. zadatak: Bušilica

- Završetak povrtnog hoda (B) prouzrokuje izbacivanje radnog komada pomoću jednoradnog cilindra (C). Poslije $t=0,6\text{sec}$ (pneumatski vremenski rele) počinje brzi povratni hod. U uvučenom položaju se aktivira ventil sa rolerskom polugom; njegov signal se može iskoristiti za novi ciklus.
- Upravljački sistem se pokreće pritiskom na START prekidač.
- Projektovati upravljačku šemu po metodi korak-po-korak.

